

## Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap

Besiktningen är utförd enligt svenskstandard SS-EN 1176:2008 & 1177:2008 samt gällande lagstiftning inom PBL, BBR, Ordninglagen & Produktsäkerhetslagen.

Plats:	Lekplats inom Ljunghusens vägförening		
Beställare:	Bengt Gustafson, Ljunghusens vägförening		
Datum för besiktning	2019-06-04		
Besiktningsman:	Göran Wallin		
Drift och underhållsplan för lekredskap:	Finns <input type="checkbox"/>	Finns inte <input checked="" type="checkbox"/>	
Hänvisningsskylt med ägare mm:	Finns <input type="checkbox"/>	Finns inte <input checked="" type="checkbox"/>	

FELKOD	BETYDELSE
A	Risk för en allvarlig skada/stor risk för mindre skada, Stor säkerhetsrisk, skall omgående åtgärdas
B	Risk för mindre skada/stor risk för liten skada Skall åtgärdas inom 3 månader
C	Liten risk för mindre skada/mindre risk för liten skada
!	Besiktningsmannens rekommendation

FELKOD	ÅTGÄRD
A	Skall åtgärdas omedelbart
B	Skall åtgärdas inom snar framtid
C	Skall åtgärdas vid periodiskt underhåll
!	Besiktningsmannens rekommendation

Fel angivna i besiktningsprotokollet kommer ifrån gällande standard eller lagar. Åtgärdande av fel skall utföras enligt krav i standarden för lekredskap.



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
1;Staket		-	-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
		Ingen anmärkning		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
3;Klätterställning med rutsch		Hags	-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
1	C	Fallunderlag behov av fräsning/luftning		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
4; Klätterställning med rutsch			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
1	C	Fallunderlag behov av fräsning/luftning		
2	C	Högt avstånd mellan fallunderlag och utfartsdel (omfördelning bef. grus)		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
5; Tåg			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
		Ingen anmärkning		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
6; Däckgunga			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
1	C	Fallunderlag behov av fräsning/luftning		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
7; Klätternät			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
1	C	Fallunderlag behov av fräsning/luftning inkl komplettering		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
8;Dubbel fjädergunga			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
1	C	Komplettering grus		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
9;Fjädergungdjur			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
1	C	Fallunderlag behov av fräsning/luftning		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
10;Gungställning			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
1	C	Fallunderlag behov av fräsning/luftning		
2	C	Skada på Fågelbogunga i repflätningen		



LEKREDSKAP		FABRIKAT	PRODUKT NR.	TILLV. ÅR
11;Sandlåda			-	-
NR	FELKOD	ANMÄRKNING		
		Ingen anmärkning		